

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер,

1-й заместитель

генерального директора

ГУП «ГК Днестрэнерго»

А.И. Гицман

_____ 2025 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по осмотру ВЛ-330 кВ.

Таблица 1.

1. Общие сведения		
№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Заказчик	ГУП «ГК Днестрэнерго» ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская, 5
2	Вид работ	Осмотр участков ВЛ-330кВ, проходящих по территории Украины
3	Срок выполнения работ	Май-июль 2025 г.
2. Основные характеристики объекта.		
1	Адрес, местоположение объекта	ПС-330 кВ "Подольская" до государственной границы Украина - Молдова (ПМР)
3. Требования к выполнению строительно-монтажных работ		
1	Требования к охране труда и технике безопасности при производстве работ	Согласно действующих норм и правил.
2	Объемы работ	Провести осмотр воздушных линии 330кВ: 1. "Рыбница-330 - Подольск Л1" (участок опор №38-136 протяжённостью 27,1 км); 2. "Подольск - Рыбница-330 Л2" (участок опор №4-115 протяжённостью 27,5 км).
3	Особые условия к выполняемым работам	<u>При осмотре необходимо производить фото фиксацию всех неисправностей и нарушений с привязкой к номеру опоры и особенностям местности.</u> Обращать внимание на следующие неисправности и нарушения: 1. Проверка содержания в безопасном в пожарном отношении состоянии трассы ВЛ. Отсутствие в охранной зоне ВЛ горючих материалов, сухостоя. Состояние просеки (высота древесно-кустарной растительности). Наличие на краю просеки отдельных деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ или разрастанием в сторону ВЛ на недопустимые расстояния; 2. Недостаточная ширина просеки по трассе ВЛ; 3. Выполнение на трассе в охранных зонах различных работ без письменного согласования; 4. Отсутствие условных обозначений, нумерации опор, предупре-

		дительных плакатов; 5. Наклон опор вдоль или поперек линии сверх допустимых норм, деформация отдельных частей опоры, отсутствие соосности стоек и подножников у опор с оттяжками; 6. Наличие на опорах птичьих гнезд и других посторонних предметов. 7. Проверка расстояний от проводов до поверхности земли и различных объектов (а/дороги, пересекаемые ВЛ и т.д). 8. Неисправности на проводах, грозозащитных тросах и контактных соединениях. Неисправности в подвесках и арматуре: механические повреждения стекла изоляторов (скол части тарелок изолятора, появление трещин); следы перекрытия гирлянд и отдельных изоляторов, загрязненность, состояние распорок-демпферов (их целостность); 9. Неисправности заземляющих устройств: повреждения или обрывы заземляющих спусков на опоре и у земли.
4	Данные предоставляемые Заказчиком.	1. Поопорная схема линий (Приложение №2)

Начальник ПТО филиала



Д. И. Голуб

Начальник службы ЛЭП филиала



В.В. Пирогов